

 <b>SUPERVISION Y CONTROL, S.A.</b> Entidade concesionaria da Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria 	<b>INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS</b>	ESTACIÓN Nº: 3601-Peinador - Vigo TELÉFONOS: 981903000 ENDEREZO: Av. Aeropuerto 770 36318 VIGO PONTEVEDRA	

TIPO INSPECCIÓN: (801) Inspec. Periódica obrigatoria	DATA INSPECCIÓN 14/08/2015	DATA 1ª MATRIC. 02/09/2005	INFORME N.º 15000104813
MARCA E TIPO: <b>LIGIER</b> -/-/X T00	CONTRASINAL HOMOL. e13*2002/24*0017	CLASIF. 03 00	LECTURA KM 35923
		NÚMERO BASTIDOR VJRJS28FD00002091	MATRÍCULA ACTUAL <b>C1948BRW (E)</b>

INSPECTOR / UNIDADES DE INSPECCIÓN REALIZADAS

Insp 5609 : 2.02, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 10.06, Insp 5986 : 1.01, 1.02, 1.03, 2.02, 2.04, 2.05, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.08, 3.09, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.10, 4.12, 5.03, 6.01, 6.03, 6.07, 6.14, 6.15, 7.01, 7.02, 7.03, 8.02, 8.03, 8.04, 9.01, 9.02, 9.03, 10.06,

INSP.	UNIDADE	DESCRIPCIÓN DO DEFECTO	CUALIFICACIÓN

PROBA	EMISIÓN	FREADA	ALINEACIÓN	LIMITACIÓN DE VELOCIDADE	RÚIDOS	DINAMÓMETRO	BÁSCULA
EQUIPOS	073478	037730	037750	---	---	---	---

MEDICIÓN EFECTUADAS DURANTE A INSPECCIÓN							
EMISIÓN	OPACIDADE	CO ralenti (%vol)	CO ralenti acelerado (%vol)	Lambda λ			
	2,35 m <sup>-1</sup>	---	---				
FREADA	SERVIZO	F <sub>i</sub> : 1,11/0,23 kN	F <sub>d</sub> : 1,29/0,28 kN	DECELERÓM.			
	SOCORRO	F <sub>i</sub> : --- kN	F <sub>d</sub> : --- kN	---			
	ESTACIONAM.	F <sub>i</sub> : 0,79 kN	F <sub>d</sub> : 0,79 kN	---			
LIMITACIÓN DE VELOCIDADE		--- km/h	RÚIDOS	--- dB	ALINEACIÓN	22 m/Km	
FORZA PECHER PORTAS (FP/FE)	P1 --- N	P2 --- N	P3 --- N	P4 --- N	BÁSCULA	--- Kg	

OBSERVACIÓN:

<b>FAVORABLE</b> Data límite próxima inspección: <b>14/08/2017</b>  C.V.E.: 36011-50001-04813-09048-37338	INSPECCIONADO POR: 5986/5609	REVISADO POR XEFE DE LIÑA: 5609	
	LIÑA: 1	FOLLA: 1/1	
	Nº de FACTURA 15FS0081768	APROBADO POR XEFE DE ESTACIÓN: 0418	