



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible



INFORME DE INSPECCIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: 202.217.694

Estación: 0207	Líneas: 1B(box1),3L(línea3)	(3) NUEVAS TECNOLOGIAS ALBACETE S.A. Pq.Emp.Campollano, C/Autovia nº 4 ALBACETE 02007	
Tarifa: 37,55 €	Tipo insp.: PERIODICA	(3) Fecha insp.: 13/07/2022	(6) Fecha prox. insp.:
Clasif. vehículo 2017	Marca IVECO	Tipo C35701	Contraseña homologación C1-1305
(5) Categoría (*) N1	(2) Matrícula actual: AB1321T(E)	(1) Número de bastidor ZCFC357010D067619	(4) Lectura del cuentakilómetros 144.066

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

01. IDENTIFICACIÓN		03.07 DISP.RETENCION CARGA	N/A	06.02 FRENO SEC.(SOCORRO)	N/A	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSP.	
01.01 DOCUMENTACION	012	03.08 INDICADOR VELOCIDAD	029	06.03 FRENO ESTACIONAMEN.	029	08.01 EJES	029
01.02 NUMERO DE BASTIDOR*	012	03.09 SALIENTES INTERIORES	029	06.04 FRENO DE INERCIA	N/A	08.02 RUEDAS	029
01.03 PLACAS DE MATRICULA	029	03.10 ELE.EXT.VEH.M2 Y M3	N/A	06.05 DISP.ANTIBLOQUEO	N/A	08.03 NEUMATICOS	029
02. ACOND. EXT. CARROCERÍA Y CHASIS		04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		06.06 DISP.DESACELERACION	N/A	08.04 SUSPENSION	029
02.01 ANTIEMPOTR.DELANTERO	N/A	04.01 LUCES CRUCE Y CARRE.	029	06.07 PEDAL.DISP.FRENADO	029	09. MOTOR Y TRANSMISIÓN	
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	029	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	029	06.08 B. VAC.O COMP. Y DEP	N/A	09.01 ESTAD.GENERAL MOTOR	029
02.03 DISPOS.ACOPLAMIENTO	N/A	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	029	06.09 INDICADOR BAJA PRES.	N/A	09.02 SISTEMA ALIMENTACION	029
02.04 GUARDAB.Y DISP.ANTIP	029	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	029	06.10 VALV.REG.FRENO MANO	N/A	09.03 SISTEMA DE ESCAPE	029
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	029	04.05 LUCES DE FRENADO	029	06.11 VALVULAS DE FRENADO	N/A	09.04 TRANSMISION	029
02.06 PROTECCIONES LATERA.	N/A	04.06 LUZ PLACA.MAT.TRASE.	029	06.12 ACUM.O DEP. PRESION	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.	N/A
02.07 PROTECCION TRASERA	029	04.07 LUCES DE POSICION	029	06.13 ACOP.FRENO REMOLQUE	N/A	10. OTROS	
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	029	04.08 LUCES ANTINEBLA	029	06.14 SERVOFRENO CILIN.MA.	029	10.01 TRANS.MER.PELIGROSAS	N/A
02.09 RETROVISORES	029	04.09 LUZ DE GALIBO	029	06.15 TUBOS RIGIDOS	029	10.02 TRANS.MER.PERECEDERA	N/A
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	N/A	04.10 CATADIOPTICOS	029	06.16 TUBOS FLEXIBLES	029	10.03 TRANS.ESCOLAR Y MEN.	N/A
02.11 SOPOR.EXT.RUEDA REP.	029	04.11 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	06.17 FORROS	029	10.04 TACOGRAFO	N/A
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	029	04.12 AVISADOR ACUSTICO	029	06.18 TAMBORES Y DISCOS	029	10.05 LIMITAC. VELOCIDAD	N/A
02.13 ELE.EXT.VEH.M2 Y M3	N/A	04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A	06.19 CABLES.VARILLAS.PAL.	029	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.	029
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		04.16 LUCES CIRC. DIURNA	N/A	06.20 CILINDR.DIST.FRENADO	029		
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	029	05. EMISIONES CONTAMINANTES		06.21 VALVULA SENSORA CAR.	029		
03.02 CINT.SEG.Y ANCLAJES	029	05.01 RUIDO	012	06.22 AJUST.TENSION AUTOM.	N/A		
03.03 DISP.RETENCION NIÑOS	N/A	05.02 VEH.MOTOR ENC.CHISPA	N/A	07. DIRECCIÓN			
03.04 ANTIHIELO Y ANTIVAHO	N/A	05.03 VEH.MOTOR ENC.COMPR.	012	07.01 DESVIACION DE RUEDAS	029		
03.05 ANTIRROBO Y ALARMA	029	06. FRENOS		07.02 VOLANTE. COL.DIRECC.	029		
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	029	06.01 FRENO DE SERVICIO	029	07.03 CAJA DE DIRECCION	029		
				07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	029		
				07.05 SERVODIRECCION	029		

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones/EOBD 2B002	Frenado 3L005	Alineación 3L002	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Tacómetro	Dinamómetro	Báscula
-------------------------	------------------	---------------------	--------------------	--------	-----------	-------------	---------

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

EMISIONES	Opacidad: 2,62 m ⁻¹	CO ralentí: --- %	CO ralentí acel: --- %	λ ---
FRENADO	Freno de servicio	F _i 4,53 / 3,30 / --- / --- kN	F _d 4,55 / 3,67 / --- / --- kN	ALINEACIÓN -1,40 / --- / --- / --- m/km
	Freno de socorro	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	
	Freno de estacionamiento	F _i --- / 3,90 / --- / --- kN	F _d --- / 1,91 / --- / --- kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD. --- km/h	RUIDOS / --- rpm		BÁSCULA --- kg	
DINAMÓMETRO --- / --- / --- N	DECELERÓMETRO --- m/s ²		--- / --- / --- / --- kg	

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
02.02.01	LEVE	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc)
02.02.10	LEVE	Perdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidraulico
02.07.02	LEVE	Defectos de estado (Deterioro Lateral Derecho)
05.03.02	GRAVE	El vehiculo presenta emisiones con nivel de coeficiente de absorcion superior a lo permitido
07.03.01	LEVE	Fijacion defectuosa al chasis (CREMALLERA DE DIRECCION)
07.05.02.01	LEVE	Existencia de fugas (Sin goteo)
09.01.01	LEVE	Perdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9): (7) DESFAVORABLE

(**) RAZON SOCIAL/NIF DEL TALLER: (**) AUTOREPARACIÓN

(9) V Bo Estación, firma y sello



Firmado por: ITV NUTECAB
Fecha: 13/07/2022 12:55:30

Firmado electrónicamente por:
GARCIA SANCHEZ DOMINGO

(10) OBSERVACIONES: Deberá pasar inspección antes de: 12/09/2022

El vehículo queda inhabilitado para circular por las vías públicas, excepto para subsanar las deficiencias y vuelta a la estación ITV para nueva inspección.



ITV0207 13/07/2022 12:38:30