



Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

ITV NUTECAB

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ENAC INSPECCIÓN Nº 64/EI/ITV107



IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

Informe de inspección técnica de vehículos nº: 202.217.828

Estación: 0207	Líneas: 1B(box1),2L(línea2)	(3) NUEVAS TECNOLOGIAS ALBACETE S.A. Pq.Emp.Campollano, C/Autovia nº 4 ALBACETE 02007		
Tarifa: 0,00 €	Tipo insp.: 2ª INSPECCIONES	(3) Fecha insp.: 14/07/2022		(6) Fecha prox. insp.: 14/01/2023
Clasif. vehículo 2017	Marca IVECO	Tipo C35701	Contraseña homologación C1-1305	Fecha 1ª matriculación 17/07/1998
(5) Categoría (*) N1	(2) Matrícula actual: AB1321T(E)	(1) Número de bastidor ZCFC357010D067619	(4) Lectura del cuentakilómetros 144.072	

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN

01. IDENTIFICACIÓN	03.07 DISP.RETENCION CARGA	N/A	06.02 FRENO SEC.(SOCORRO)	N/A	08. EJES, RUEDAS, NEUMÁTICOS, SUSP.
01.01 DOCUMENTACION	03.08 INDICADOR VELOCIDAD	N/A	06.03 FRENO ESTACIONAMEN.	N/A	08.01 EJES
01.02 NÚMERO DE BASTIDOR*	03.09 SALIENTES INTERIORES	N/A	06.04 FRENO DE INERCIA	N/A	08.02 RUEDAS
01.03 PLACAS DE MATRICULA	03.10 ELE.EXT.VEH. M2 Y M3	N/A	06.05 DISP. ANTIBLOQUEO	N/A	08.03 NEUMÁTICOS
02. ACOND. EXT., CARROCERÍA Y CHASIS	04. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		06.06 DISP.DESACELERACION	N/A	08.04 SUSPENSION
02.01 ANTIEMPOTR.DELANTERO	04.01 LUCES CRUCE Y CARRE.	N/A	06.07 PEDAL DISP.FRENADO	N/A	09. MOTOR Y TRANSMISIÓN
02.02 CARROCERÍA Y CHASIS	04.02 LUZ DE MARCHA ATRAS	N/A	06.08 B. VAC.O COMP. Y DEP	N/A	09.01 ESTAD.GENERAL MOTOR
02.03 DISPOS.ACOPLAMIENTO	04.03 LUCES INDI.DIRECCION	N/A	06.09 INDICADOR BAJA PRES.	N/A	09.02 SISTEMA ALIMENTACION
02.04 GUARDAB.Y DISP.ANTIP	04.04 SEÑAL DE EMERGENCIA	N/A	06.10 VALV.REG.FRENO MANO	N/A	09.03 SISTEMA DE ESCAPE
02.05 LIMPIA Y LAVAPARABR.	04.05 LUCES DE FRENADO	N/A	06.11 VALVULAS DE FRENADO	N/A	09.04 TRANSMISION
02.06 PROTECCIONES LATERA.	04.06 LUZ PLACA MAT.TRASE.	N/A	06.12 ACUM.O DEP. PRESION	N/A	09.05 VEH.UTIL.GAS CARBUR.
02.07 PROTECCION TRASERA	04.07 LUCES DE POSICION	N/A	06.13 ACO.P.FRENOS REMOLQUE	N/A	10. OTROS
02.08 PUERTAS Y PELDAÑOS	04.08 LUCES ANTINEBLA	N/A	06.14 SERVOFRENO CILIN.MA.	N/A	10.01 TRANS.MER.PELIGROSAS
02.09 RETROVISORES	04.09 LUZ DE GALIBO	N/A	06.15 TUBOS RIGIDOS	N/A	10.02 TRANS.MER.PERECEDEERA
02.10 SEÑALES EN VEHICULOS	04.10 CATADIOPTRICOS	N/A	06.16 TUBOS FLEXIBLES	N/A	10.03 TRANS.ESCOLAR Y MEN.
02.11 SOPOR.EXT.RUEDA REP.	04.11 ALUMBRADO INTERIOR	N/A	06.17 FORROS	N/A	10.04 TACOGRAFO
02.12 VIDRIOS DE SEGURIDAD	04.12 AVISADOR ACUSTICO	N/A	06.18 TAMBORES Y DISCOS	N/A	10.05 LIMITAC. VELOCIDAD
02.13 ELE.EXT.VEH.M2 Y M3	04.15 SEÑALIZ.LUMIN.ESPEC.	N/A	06.19 CABLES.VARILLAS PAL.	N/A	10.06 REFORMAS NO AUTORIZ.
03. ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	04.16 LUCES CIRC. DIURNA	N/A	06.20 CILINDR.DIST.FRENADO	N/A	
03.01 ASIENTOS Y ANCLAJES	05. EMISIONES CONTAMINANTES		06.21 VALVULA SENSORA CAR.	N/A	
03.02 CINT.SEG.Y ANCLAJES	05.01 RUIDO	N/A	06.22 AJUST.TENSION AUTOM.	N/A	
03.03 DISP.RETENCION NIÑOS	05.02 VEH.MOTOR ENC.CHISPA	N/A	07. DIRECCIÓN		
03.04 ANTIHIELO Y ANTIVAHO	05.03 VEH.MOTOR ENC.COMPR.	024	07.01 DESVIACION DE RUEDAS	008	
03.05 ANTIRROBO Y ALARMA	06. FRENOS		07.02 VOLANTE, COL.DIRECC.	008	
03.06 CAMPO VISION DIRECTA	06.01 FRENO DE SERVICIO	N/A	07.03 CAJA DE DIRECCION	008	
			07.04 TIMONERIA Y ROTULAS	008	
			07.05 SERVODIRECCION	008	

EQUIPOS DE MEDICIÓN (Identificación)

Emisiones/EOBD 2B002	Frenado	Alineación 2L002	Vel. Act. Lim. Vel	Ruidos	Tacómetro	Dinamómetro	Báscula
-------------------------	---------	---------------------	--------------------	--------	-----------	-------------	---------

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

EMISIONES	Opacidad: 0,39 m ⁻¹	CO ralentí: --- %	CO ralentí acel: --- %	λ ---
FRENADO	Freno de servicio	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	ALINEACIÓN -1,90 / --- / --- / --- m/km
	Freno de socorro	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	
	Freno de estacionamiento	F _i --- / --- / --- / --- kN	F _d --- / --- / --- / --- kN	
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.	--- km/h	RUIDOS	/ --- rpm	BÁSCULA
DINAMÓMETRO	--- / --- / --- N	DECELERÓMETRO	--- m/s ²	--- / --- / --- / --- kg

(6) RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(6) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
02.02.01	LEVE	Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc)
02.02.10	LEVE	Perdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidraulico
07.03.01	LEVE	Fijacion defectuosa al chasis (CREMALLERA DE DIRECCION)
07.05.02.01	LEVE	Existencia de fugas. (Sin goteo)
09.01.01	LEVE	Perdidas de aceite sin goteo

(7) RESULTADO DE LA INSPECCIÓN (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9): (7) FAVORABLE

(**) RAZON SOCIAL/NIF DEL TALLER: talleres electrofrenos / (**) AUTOREPARACIÓN

(9) V Bo Estación, firma y sello

(10) OBSERVACIONES:



Firmado por: ITV NUTECAB
Fecha: 14/07/2022 13:28:10

Firmado electrónicamente por:
MIGUEL ANGEL URREA SANCHEZ

2ª fase de la inspección: 202217694/ estación: 0207



ITV0207 14/07/2022 13:24:18